



DP DIE PLANER GMBH  
SCHWEINFURTER STR. 1  
D-90427 NÜRNBERG  
TEL +49.911.3046-10  
FAX +49.911.3046-15  
E-MAIL INFO@DP-NBG.DE

## EDITORIAL

Vor sich sehen Sie nun unseren zweiten Newsletter. Inhaltlich haben wir einige Informationen zur aktuellen Lage der DIN14675 für Sie zusammengetragen.

Alle Newsletter können Sie auch in unserem Archiv einsehen oder als PDF abrufen. Besuchen Sie dazu einfach unseren [Downloadbereich](#)

bis zum nächsten Newsletter

Ihr DP DIE PLANER Team

## DIN 14675

### Die Neuauflage der letztmals 2003 vollständig überarbeiteten Version der DIN 14675 wird vorerst zurückgestellt.

Damit bleibt die aktuelle Version unverändert in Kraft, bis in drei Jahren die nächste Revision ansteht.

Der Arbeitskreis "Instandhaltung" sah eine Konkretisierung der Norm für Anfang 2006 gemäß den Anforderungen an die Instandhaltung, Änderung und Erweiterung einer BMA vor. Außerdem sollte sie um einige informative Anhänge ergänzt werden.


Auf eine Umfrage zum Entwurf hin legten nun aber diverse deutsche Behörden Einsprüche ein. Diese betrafen allerdings nicht die neuen Aspekte, sondern den bereits 2003 in Kraft getretenen Abschnitt 4.2. der DIN 14675, der jedoch gar nicht zur Diskussion gestellt worden war.

Dieser Abschnitt besagt, dass die Kompetenz der mit Planung, Errichtung und Änderung von BMAs befassten Fachfirmen durch eine nach DIN EN 45011 akkreditierte Stelle zertifiziert werden muss. Darüber hinaus müssen die Fachfirmen ein geeignetes Qualitätsmanagementsystem nachweisen. Die Einspruch erhebenden Stellen forderten die ersatzlose Streichung dieses Abschnitts.

Bei den bereits nach DIN 14675 zertifizierten Firmen löste dies verständlicherweise gehörige Verunsicherung aus, da hierdurch Ihre finanziellen und zeitlichen Investitionen in Frage gestellt würden.

Da dieses Zertifizierungssystem jedoch in der freien Wirtschaft auf hohe Akzeptanz stößt und nachweislich zu einem höheren Qualitätsstandard führte, wurde versucht, mit Behördenvertretern einen Kompromiss zu erarbeiten.


**vor 2003**



0%

-  **Mängelfrei**
-  **leichte Mängel (Dokumentation)**
-  **erhebliche Mängel (Melderanordnung)**
-  **schwere Mängel (Brandschutz)**

**nach 2003**



Quelle: TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Leider konnte man sich nicht einigen, womit die Norm vorerst unverändert bestehen bleibt.

Die Tätigkeit des Arbeitskreises war jedoch nicht umsonst. Die neuen Abschnitte wurden vom Deutschen Institut für Normung als separates Werk herausgegeben, das die bestehende Norm um die DIN 14675/A1 ergänzt.

---

#### IMPRESSUM

ViSdP Thomas Lehner  
Schweinfurter Str. 1  
90427 Nürnberg  
Tel. 0911/ 30 46 10  
[info@dp-nbg.de](mailto:info@dp-nbg.de)  
[www.dp-nbg.de](http://www.dp-nbg.de)

Sollten Sie keine weiteren  
Newsletter erhalten wollen,  
klicken Sie bitte [hier](#)